

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 DE 2018

EVALUACIÓN ÍTEM A ÍTEM

IT N	FACULTAD Y/O REFERENCIA	LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	NOMBRE EQUIPO	UNIDAD	SOLTECO	SESA	SUBMETROS Y CONTROLER ELECTRÓNICO S.A.	AVANVED INSTRUMENTOS SAS	AVANTIKIA	OSAR TABARES Y CIA SAS	ICL	INCOM	INDEUTESA	INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS	KASSEL GROUP	HETRIXON	CASA HERMES	ELECTRONICA I+D S.A.S.	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA	USM	NUOVO RECURSOS	CINEX		
1	TECNOLOGÍA	Laboratorio de Tecnología en electricidad	Plaza 3, Edificio Tachira	Ordenadores de procesamiento Digital	6		CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA QUE ANEXAN INCUMPLEN EL NUMERAL 2.3.3. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y NO CUMPLE CON LA GARANTIA.					CUMPLE							NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 Y EN HABILITANTES NO CUMPLE POR LA CERTIFICACION DE GARANTIA.						
2	TECNOLOGÍA	Laboratorio de Tecnología en electricidad	Plaza 3, Edificio Tachira	Multimedia Digital True HD.	6		NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3, ADICIONALMENTE CON LA DIRECCION URL EXACTA DE LA PAGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATALOGOS Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE EXPORTACION E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTIAS					CUMPLE			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS				NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3, ADICIONALMENTE CON LA DIRECCION URL EXACTA DE LA PAGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATALOGOS Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE EXPORTACION E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTIAS						
3	TECNOLOGÍA	Laboratorio de Tecnología en electricidad	Plaza 3, Edificio Tachira	Multimedia Digital True HD. Receptor de datos.	6		NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE EXPORTACION E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTIAS					NO CUMPLE FALTAN REQUERIMIENTOS SOLICITADOS			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS				CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE POR GARANTIAS						
4	TECNOLOGÍA	Laboratorio de Tecnología en electricidad	Plaza 3, Edificio Tachira	solucion integral sistemas de potencia	1		NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE EXPORTACION E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTIAS					CUMPLE			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS										
5	TECNOLOGÍA	Laboratorio de Tecnología en electricidad	Plaza 3, Edificio Tachira	SOLUCION INTEGRAL DE MAQUINAS ELECTRICAS ESTATORIAS POR SUBESTACION TECNOLOGICA	6																	CUMPLE			
6	TECNOLOGÍA	LABORATORIO DE PRODUCCION	BLOQUE 3 TERCER piso	PLANTA DE EXTRACCION SOLIDO LIQUIDO Y LIQUIDO LIQUIDO	1					CUMPLE															
7	TECNOLOGÍA	LABORATORIO DE PRODUCCION	EDIFICIO TECNICO piso 2 LABORATORIOS	COMPROBATOR	1																				
8	TECNOLOGÍA	Laboratorio de Tecnología en electricidad LABORATORIO DE INGENIERIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE COMPUTO	Edificio Tachira Segundo piso	SOLUCION INTEGRAL DE ESCANEO 3D DE OBJETOS METROLOGICO	1		NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SE ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACION CON Trazabilidad INTERNACIONAL, NO TIENE EXACTOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO								NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS					CUMPLE TÉCNICAMENTE Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE POR LAS GARANTIAS Y EL MAL DISEÑAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROUESTA SEGUN EL ANEXO 3 FORMULANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HÍBRIDAS Y PROPUESTA TECNICA				NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS CATALOGOS, NO PRESENTA CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION PARA LAS MARCAS MARFOTCO Y DELTA PRESENTAN NO CUMPLE CON LA EVALUACION HABILITANTE POR EL MAL DISEÑAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROUESTA SEGUN EL ANEXO 3 FORMULANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HÍBRIDAS Y PROPUESTA TECNICA	
9	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2	Solución Integral para equipos para validación de instrumentos tecnológicos	1										NO CUMPLE CON LA SUBESTACION TECNOLÓGICA Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS										
10	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, 2 y 3	Solución Integral para equipos para validación de instrumentos tecnológicos	1										NO CUMPLE CON LA SUBESTACION TECNOLÓGICA Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS										
11	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Física Electromagnética 1	Solución Integral Línea equiparamentada	1										NO CUMPLE ESTO POR DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES ADICIONAL NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCION Para Tech										
12	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Entrenamiento de Operadores	1					CUMPLE					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS									NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE EN EL ANEXO 3 PRESENTA UN CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA PROUESTA SEGUN EL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROUESTA SEGUN EL ANEXO 3 FORMULANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HÍBRIDAS Y PROPUESTA TECNICA	
13	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Calibración de Gasas Sin ducto	1		NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA			NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 3					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS									CUMPLE TÉCNICAMENTE Y EN HABILITANTES EN EL SERVICIO POSTVENTA EN EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION	
14	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Medidor de flujo digital	1										NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS									NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION PARA NO CUMPLE HABILITANTE LE FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, ADICIONALMENTE FALTA EN EL ANEXO 3 FORMULANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HÍBRIDAS Y PROPUESTA TECNICA	
15	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Bombas de Vacío	4										CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS										
16	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Computador	1		NO CUMPLE FALTA DE CAPACIDAD INSTRO: NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA			NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES Y NO CUMPLE HABILITANTE SOLO EN EL ANEXO 3					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO SE PUEDE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA REFERENCIA OPERADA EN LA PAGINA WEB E INCUMPLE EN LA CARTA DE DISTRIBUCION DE BIOMASA FALTA SERVICIO POSTVENTA										
17	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Centrifuga	1										NO CUMPLE EL ANEXO 3 PRESENTA NO SE ESPECIFICA EL RUMBITRO DE LOS TUBOS MEDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTIA Y LO PLASADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DESARROLLADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTIA NOMINA OPERADA DE 2 AÑOS									NO CUMPLE - VELOCIDAD INFERIOR A LO SOLICITADO, ADICIONAL NO CUMPLE HABILITANTE LE FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, ADICIONALMENTE FALTA EN EL ANEXO 3 FORMULANDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HÍBRIDAS Y PROPUESTA TECNICA	
18	TECNOLOGÍA	LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	Edificio Tachira piso 7 Laboratorio de Química Aplicada	Autoclave	1					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3, NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA					NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO SE ACLARAN LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACION SOLICITADOS Y EN LA CARTA DE DISTRIBUCION DE BIOMASA FALTA SERVICIO POSTVENTA										
19	TECNOLOGÍA	Laboratorio de electrónica	Edificio Tecnico Plaza 3 De Telecomunicaciones	Análisis de sistemas con Software Scopy/PC Ed. Software de simulación de redes de antenas	1		CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA QUE ANEXAN INCUMPLEN EL NUMERAL 2.3.3. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y NO CUMPLE CON LA GARANTIA.																	CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO EN HABILITANTES NO CUMPLE POR LA CERTIFICACION DE GARANTIA	
20	TECNOLOGÍA	Laboratorio de electrónica	Edificio Tecnico Plaza 3 De Telecomunicaciones	Análisis de Señales	1																			CUMPLE	
21	TECNOLOGÍA	Sabia - Paramentos - Conectividad	Bloque 5	Módulo voz/telex	1																				
22	TECNOLOGÍA	Sabia - Paramentos - Conectividad	Bloque 5	Equipos para monitoreo de redes de las agregadas	1																				

Conformado: Jorge Patiño - CPS Laboratorio Facultad Tecnológica
 Dulce Gallego - CPS Laboratorio Facultad Tecnológica
 Aprobado: José Cely - Coordinador Líder Subárea Laboratorios Facultad Tecnológica