



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**



Bogotá, Noviembre 27 de 2014

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2014IE39165 O 1 Fol:1 Anex:0 27-11-2014 02:41:56 PM
Origen: / VALDES CRUZ MARTHA CECIL
Destino: / CARDENAS OVALLE WILLIAM
Asunto: EVALUACION DEFINITIVA CONV.14/2014

UDNET-221-14

Doctor
WILLIAM CARDENAS OVALLE
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital
Presente.-

Respetado Doctor Cardenas:

En cumplimiento del cronograma en el proceso de la convocatoria 14 de 2014, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR SOLUCION DE CORE (NUCLEO) PARA DATA CENTER Y COMPLEMENTAR LA RED DEL CAMPUS (BORDE) CON ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA SOPORTAR REDUNDANCIA Y AMPLIAR LA CAPACIDAD" y una vez subsanados los documentos técnicos, se presenta el informe final así:

ÍTEM	PROPONENTE	EVALUACIÓN TÉCNICA
1	TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S	NO ADMISIBLE
2	CPS COLOMBIA S.A	ADMISIBLE
3	DAXA COLOMBIA	ADMISIBLE

Se adjunta matriz de evaluación y respuesta de Cisco acerca del tema de garantías, se envía al correo electrónico vicerecadmin@udistrital.edu.co

Atentamente,

Martha C. Valdés Cruz
ING. MARTHA C. VALDÉS CRUZ
Jefe Red de Datos UDNET
udnet@udistrital.edu.co

Proyecto: Fabián Galindo Contratista UDNET

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONCEPTO TÉCNICO SOBRE OFERTA PRESENTADAS:

Una vez subsanados los documentos técnicos, las empresas admisibles son:
CPS COLOMBIA S.A.
DAXA COLOMBIA

DOCUMENTOS DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificado expedido directamente por el fabricante CISCO systems *, en el que conste que es un distribuidor autorizado, con clasificación "Gold Certified Partner" o "Silver Certified Partner". El oferente está en capacidad de instalar, configurar, soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña sus productos.	NO	Allega certificación Premier Certified Partner con fecha posterior al 18 de Noviembre de 2014, cierre y entrega de propuestas.	SI	Carta en folio 000174, certificación Gold Certified Partner	SI	Carta en folio 044, certificación Silver Certified partner
Hoja de vida de mínimo un experto con certificación CCIE en los temas de switching & routing, wireless o seguridad vinculado con la empresa con certificación laboral. Por ningún motivo la Universidad acepta que se terceren la adquisición de equipos, componentes ni los servicios asociados a la implementación.	NO	No allega certificación CCIE del Ingeniero.	SI	Hoja de vida Folios 000184 a 000187 Carta laboral Folio 000188 Certificación CCIE	SI	Hoja de vida Folios 084 a 085 Carta laboral Folio 086 Certificación CCIE Hoja de vida Folios 089 a 108 Carta laboral Folio 088 Certificaciones varias de CISCO
Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta.	NO	Allega certificación pero con fecha posterior al 18 de Noviembre de 2014, cierre y entrega de propuestas.	SI	Carta en folio 000179	SI	Carta en folio 045
Carta de compromiso de la empresa donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante.	SI	Allega carta de compromiso 4 folios.	SI	Carta en folio 000190	SI	Allega carta de compromiso 1 folio.
Documentación correspondiente a certificaciones, minutos del contrato, o facturas cuyos objetos sean similares al del presente proceso. Solo se tendrán en cuenta documentos relacionados con contratos ejecutados o en ejecución celebrados en los últimos tres (3) años. Los documentos entregados deben permitir verificar que el valor de uno de ellos o la suma debe ser de un costo igual o superior al valor previsto para la presente contratación. Se requiere como mínimo dos (2) documentos.	SI	Las certificaciones cumplen lo solicitado, son tres (3) certificaciones ubicadas en las páginas 231, 232 y 233.	SI	Dos (2) certificaciones del Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional y de Azteca comunicaciones Colombia. Folios 000182 y 000183	SI	Certificaciones de MinVivienda folio 047, Contrato Edificio DIPOL folio 048 a 066, Certificación SENA folio 068, y Banco Corpbanca folio 069.
Cronograma de entrega de los componentes, equipos e implementación.	SI	Allega cronograma con plazo de 90 días calendario.	SI	Folios 192 A 193	SI	Allega cronograma con plazo de 90 días calendario.

SOLUCIÓN DE ENRUTAMIENTO PARA INTERNET Y SEDES Cisco ASR1001-X Chassis/ Incluye 6 puertos GE SFP / Licencia de 2.5Gbps de trafico / Licencia Advanced Enterprise Services / Incluye 3 transceiver electricos de 1 Gb				TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	ASR1001X-2.5G-K9	ASR1001-X 2.5G Base Bundle K9 AES Built-in 6x1G	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
2	SLASR1-AES	Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
3	SASR1K1XUK9-312S	Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
4	ASR1001-X-PWR-AC	Cisco ASR1001-X AC Power Supply	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
5	CAB-L620P-C13-US	Power Cord, 250VAC, 15A, NEMA L6-20 to C13, US	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
6	ASR1K-INTERNET	ASR1K-Int Edge/Peering incl. BGP/NAT/ZBFW - tracking only	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
7	SFP-GE-T	1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD)	3	SI	Ofertan 8 SFP para este item	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
8	M-ASR1001X-8GB	Cisco ASR1001-X 8GB DRAM	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
9	NIM-BLANK	Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076

10		Servicio de implementación ASR 1001X	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
11	Servicio de partner	Soporte y garantía extendida para los router ASR1001-X y sus componentes por dos (2) años, con esquema de atención 8X5XNBD, es decir en horario y días hábiles con reemplazo de parte al siguiente día hábil.	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Cisco ISR 2951 w/3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, 256MB CF, 4 GB DRAM with AX license (WAAS/vWAAS with 1300 connection RTU)					TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
12	C2951-AX/K9	Cisco ISR 2951 w/3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, 256MB CF, 4 GB DRAM with AX license (WAAS/vWAAS with 1300 connection RTU)	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
13		Servicio de implementación (2) router C2951-AX/K9	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
14	Servicios de partner	Soporte y garantía extendida para los router C2951-AX/K9 y sus componentes por dos (2) años, con esquema de atención 8X5XNBD, es decir en horario y días hábiles con reemplazo de parte al siguiente día hábil.	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Módulo Ethernet para Cisco Catalyst 6500 10 Gigabit de 16 puertos con DFC3C					TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
15	WS-X6716-10G-3C=	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req X2)	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
16	WS-F6700-DFC3C	Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
17	WS-X6716-10GE	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet Base Module	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Modulo Cisco X2-10GB-SR					TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
18	X2-10GB-SR=	10GBASE-SR X2 Module	12	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Controladora WLC 5508 / Incluye 25 licencias para AP's / No incluye transceiver / Garantia partner 8x5xNBD por 2 años en Bogotá					TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
19	AIR-CT5508-25-K9	5508 Series Wireless Controller for up to 25 APs	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
20	SWC5500K9-74	Cisco Unified Wireless Controller SW Release 7.4	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
21	AIR-PWR-CORD-NA	AIR Line Cord North America	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
22	LIC-CT5508-25	25 AP Base license	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
23	LIC-CT5508-BASE	Base Software License	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
24	PI-MSE-PRMO-INSRT	Insert Packout - PI-MSE	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
25	AIR-PWR-5500-AC	5500 Series Wireless Controller Redundant Power Supply	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
26	Servicios de partner	Soporte y garantía extendida para la controladora CT5508 y sus componentes por dos (2) años, con esquema de atención 8X5XNBD, es decir en horario y días hábiles con reemplazo de parte al siguiente día hábil.	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Fuente de poder para WLC 5508					TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA

Handwritten signature or mark

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
27	AIR-PWR-5500-AC=	Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power Supply	4	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
28	AIR-PWR-CORD-NA	AIR Line Cord North America	4	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Módulo de red SFP+ de 4 puertos / Dos puertos 10 GbE y dos puertos SFP 1G para Cisco 3750x				TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
29	C3KX-NM-10G=	Catalyst 3K-X 10G Network Module	4	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Fuente de poder de 1100 watts para Cisco 3750x				TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
30	C3KX-PWR-1100WAC=	Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply	14	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
31	CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 3K-X (North America)	14	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Fuente de poder de 715 watts para Cisco 3750x				TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
32	C3KX-PWR-715WAC=	Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply	4	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
33	CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 3K-X (North America)	4	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
Cable de poder de 12 metros para AP1522AG				TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
34	AIR-CORD-R3P-40NA=	1520 Series AC Power Cord, 40 ft. N. Amer Plug	6	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
SOLUCIÓN SWITCH CORE DATA CENTER CON EQUIPOS DE CONEXIÓN PARA SERVIDORES EN TOPOLOGÍA TOP-OF-RACK - Un (1) Nexus 56128P con 48 puertos 1/10G, 4 x QSFP+ / 1 módulo N56-M24UP2Q con 24x 10G SFP+ UP, 2 x QSFP+ / Licencias LAN Base, LAN Enterprise y Enhanced Layer 2 / Fuente de poder AC redundante con cable Nema 5-15 / Flujo de aire Front-to-Back (Salida por los puertos) - Seis (6) Nexus 2232TM-E incluye FETs (96) / Fuente de poder AC redundante con cable Nema 5-15 / Flujo de aire Front-to-Back (Salida por los puertos) - Incluye servicio de garantía 8X5XNDB en Bogotá por Dos (2) años									
				TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S		CPS COLOMBIA S.A.		DAXA COLOMBIA	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	N56128PM-6FEX-10GT	Nexus 56128P 1xN56-M24UP2Q 6xNexus 2232TM-E with FETs	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
2	N56128-DFA-BUN-P1	Nexus 56128 DFA Bundle-Limited Time Promo.	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
3	DCNM-LAN-N5K-K9	DCNM for LAN Advanced Edt. for Nexus 5000	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
4		SW UPG DCNM FOR LAN ADVANCE	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
5	N56-BAS1K9	Nexus 5600 Series LAN Base License	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
6	N56-LAN1K9-P	Limited Time Promotion for Nexus 5600 Series LAN Enterprise	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
7	N56128-EL2-P-SSK9	Limited Time Promotion-Nexus 56128 Enhanced Layer 2 License	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
8	N2K-C2232TP-E-FA-B	Standard airflow/AC pack: N2K-C2232TM-E 2AC PS 1Fan	6	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
9	N2200-PAC-400W-SN	N2200-PAC-400W Power Supply - Service Specific	12	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
10	N2K-C2232-FAN-SN	N2K-C2232-FAN-SN - Service Specific	6	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
11	CAB-9K12A-NA	Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America	12	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
12	N6KUK9-702N1.1	Nexus 5600/6000 Base OS Software Rel 7.0(2)N1(1)	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
13	CAB-9K12A-NA	Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076

W/ew


14	FET-10G	10G Line Extender for FEX	96	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
15	N5596-ACC-KIT	Nexus 5596 Chassis Accessory Kit	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
16	N56-M24UP2Q-B	Nexus 56128P Module 24x 10G SFP+UP 2x QSFP+ used in Bundle	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
17	N5K-C56128P-BUN	Nexus 56128P chassis in N56128P/Nexus 2000 Bundles	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
18	N6K-PS-BLANK	Nexus 6004 Power Supply Blank Cover	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
19	N56-M-BLNK	Nexus 5600 Module Blank Cover	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
20	NXA-PAC-1100W	Nexus 1100W Platinum PS Port side Exhaust airflow	2	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
21	N56128-FAN-F	Nexus 56128 Fan Mod with F-B Airflow (Port side exhaust)	4	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
22	Servicios de partner	Soporte y garantía extendida para los equipos y sus componentes por dos (2) años, con esquema de atención 8X5XNBD, es decir en horario y días hábiles con reemplazo de parte al siguiente día hábil.	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076
23		Servicios de implementación de la solución. Para el cableado de la solución en el data center se utilizarán las fibras ópticas ya instaladas que interconectan los switches 4948 con el core catalyst 6509E.	1	SI	Folio 000036 a 000038	SI	Folio 000166 a 000170	SI	Folio 074 a 076

GARANTÍA DE FÁBRICA COMPONENTES

Módulo Ethernet para Cisco Catalyst 6500 10 Gigabit de 16 puertos con DFC3C			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	WS-X6716-10G-3C=	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req X2)	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
2	WS-F6700-DFC3C	Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
3	WS-X6716-10GE	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet Base Module	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
Modulo Cisco X2-10GB-SR			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
4	X2-10GB-SR=	10GBASE-SR X2 Module	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
Fuente de poder para WLC 5508			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
5	AIR-PWR-5500-AC=	Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power Supply	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
6	AIR-PWR-CORD-NA	AIR Line Cord North America	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
Módulo de red SFP+ de 4 puertos / Dos puertos 10 GbE y dos puertos SFP 1G para Cisco 3750x			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		

Handwritten signature/initials

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
7	C3KX-NM-10G=	Catalyst 3K-X 10G Network Module	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
Fuente de poder de 1100 watts para Cisco 3750x			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
8	C3KX-PWR-1100WAC=	Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
9	CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 3K-X (North America)	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
Fuente de poder de 715 watts para Cisco 3750x			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
10	C3KX-PWR-715WAC=	Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
11	CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 3K-X (North America)	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.
Cable de poder de 12 metros para AP1522AG			TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TECINF S.A.S			CPS COLOMBIA S.A.			DAXA COLOMBIA		
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES	Tiempo de garantía	CUMPLE	OBSERVACIONES
12	AIR-CORD-R3P-40NA=	1520 Series AC Power Cord, 40 ft. N. Amer Plug	X	NO	No aparece en la propuesta	90 Días garantía de fabrica	SI	Folio 000171 a 000172	90 Días garantía de fabrica	SI	Allega carta expedida por el fabricante para aclarar la garantía estandar de fábrica.



ING. FABIAN L. GUERRERO MORENO
ESPECIALISTA ÁREA DE TELECOMUNICACIONES - RED DE DATOS UDNET



VBO. ING. MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
JEFE RED DE DATOS UDNET

Fabian Leonardo Guerrero Moreno

De: Diego Manuzza (dmanuzza) [dmanuzza@cisco.com]
Enviado el: Friday, November 21, 2014 7:11 PM
Para: fguerrerom@udistrital.edu.co
CC: Claudia Quevedo (cquevedo); udnnet@udistrital.edu.co
Asunto: RE: Solicitud de información convocatoria Universidad Distrital

Hola Fabián, como conversamos telefónicamente.

Los componentes o minor deben estar incorporados a un Chasis y que estén en un contrato de soporte.

Cuando el chasis está bajo ese contrato y sus minor que tienen costo 0 están asociados, el soporte será también para ellos, ósea que la garantía extendida como lo llaman ustedes se podrá contemplar.

Pero como comentario o nota, es importante que el chasis en ese caso este bajo soporte, si el chasis cae del soporte y este es un minor que por ende no tiene soporte, los componentes no se podrán reparar.

Saludos cordiales



Diego Manuzza
CLIENT SERVICES MANAGER.SERVICE SALES
dmanuzza@cisco.com
Phone: +57 1 325 6938

Cisco Systems Limited
Av. Carrera 9 # 115 – 06, Pisos 14 y 15
Edificio Tierra Firme
Bogotá, Colombia
Cisco.com



Think before you print.

This email may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply email and delete all copies of this message.

For corporate legal information go to:
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/crl/index.html

From: Fabian Leonardo Guerrero Moreno [mailto:fguerrerom@udistrital.edu.co]
Sent: jueves, 20 de noviembre de 2014 04:57 p.m.
To: Diego Manuzza (dmanuzza)
Cc: Claudia Quevedo (cquevedo); udnnet@udistrital.edu.co; 'Fabian Leonardo Guerrero Moreno'
Subject: RV: Solicitud de información convocatoria Universidad Distrital

Cordial saludo ingeniero Manuzza.

De manera atenta me permito solicitar su valiosa colaboración para resolver el tema de garantías extendidas de los componentes, dado que es necesario resolver en comité evaluador mañana a primera hora.

Estamos en el número telefónico 3239300 ext. 1302, Dirección Red de Datos UDNET.

Atentamente
Ing. Fabián L. Guerrero M.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Área de telecomunicaciones - Red de Datos UDNET
Tel: 3239300 Ext 1305 - 1399

De: Claudia Quevedo (cquevedo) [<mailto:cquevedo@cisco.com>]
Enviado el: Thursday, November 20, 2014 3:20 PM
Para: fguerrerom@udistrital.edu.co; Diego Manuzza (dmanuzza)
CC: udnet@udistrital.edu.co; rdlozanoc@udistrital.edu.co
Asunto: RE: Solicitud de información convocatoria Universidad Distrital

Hola Fabian:


Con gusto te adjunto el requerimiento a Diego Manuzza de Servicios.

Saludos,



Claudia Quevedo
ACCOUNT MANAGER.SALES
cquevedo@cisco.com
Phone: +57 1 325 6937

Cisco Systems Limited
Carrera 7 # 71 - 21, Tower A - 17th Floor
BOGOTA
CUNDINAMARCA
0
CO
Cisco.com

 Think before you print.

This email may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply email and delete all copies of this message.

For corporate legal information go to:
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/cris/index.html

From: Fabian Leonardo Guerrero Moreno [<mailto:fguerrerom@udistrital.edu.co>]
Sent: Thursday, November 20, 2014 2:50 PM
To: Claudia Quevedo (cquevedo)
Cc: udnet@udistrital.edu.co; 'Fabian Leonardo Guerrero Moreno'; rdlozanoc@udistrital.edu.co
Subject: Solicitud de información convocatoria Universidad Distrital

Cordial saludo.

De manera atenta solicito aclaración formal por parte de CISCO, en cuanto a la forma en que se puede brindar garantía extendida a componentes de equipos como los descritos y resaltados en este correo. En otras ocasiones los canales nos han informado que estos elementos estarían cubiertos por el chasis o equipo que los contiene y que no es posible contratar garantía extendida aparte para los mismos.

Ésta aclaración es importante porque en la convocatoria pública 14 de 2014, un oferente describe la garantía de fabrica por 90 días, mientras que el otro oferente describe 2años para todos los componentes, lo cual implicaría según tenemos entendido que para cubrir la tarjeta WS-X6716-10G-3C=, sería necesario ofertar soporte y garantía extendida para el

chasis 6509E ubicado en la sede Aduanilla de Paiba y de igual forma para cubrir los demás elementos que serían instalados en otros equipos.

Módulo Ethernet para Cisco Catalyst 6500 10 Gigabit de 16 puertos con DFC3C

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	WS-X6716-10G-3C=	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req X2)
2	WS-F6700-DFC3C	Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules
3	WS-X6716-10GE	Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet Base Module

Modulo Cisco X2-10GB-SR

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4	X2-10GB-SR=	10GBASE-SR X2 Module

Fuente de poder para WLC 5508

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
5	AIR-PWR-5500-AC=	Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power Supply
6	AIR-PWR-CORD-NA	AIR Line Cord North America

Módulo de red SFP+ de 4 puertos / Dos puertos 10 GbE y dos puertos SFP 1G para Cisco 3750x

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7	C3KX-NM-10G=	Catalyst 3K-X 10G Network Module

Fuente de poder de 1100 watts para Cisco 3750x

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8	C3KX-PWR-1100WAC=	Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply
9	CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 3K-X (North America)

Fuente de poder de 715 watts para Cisco 3750x

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10	C3KX-PWR-715WAC=	Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply
11	CAB-3KX-AC	AC Power Cord for Catalyst 3K-X (North America)

Cable de poder de 12 metros para AP1522AG

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
12	AIR-CORD-R3P-40NA=	1520 Series AC Power Cord, 40 ft. N. Amer Plug

Atentamente

Ing. Fabián L. Guerrero M.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Área de telecomunicaciones - Red de Datos UDNET
Tel: 3239300 Ext 1305 - 1399