



DAPCIL S.A.S.


INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

PERFIL ESTRATIGRAFICO DEL SUBSUELO

CODIGO: FO - RE - 10
VERSION: 2
FECHA: 20-ene.-16

OBRA: CONTRATO 1757-2018 Y MEDIO AMBIENTE
UBICACIÓN: FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
SONDEO: 4
FECHA: 7 de febrero de 2019

LAT: 4° 35' 54,2"
LON: 74° 3' 54,3"



DAPCIL S.A.S.
Laboratorio de suelos y pavimentos
Interventoria

ELABORÓ: NELSON PABLO GONZALES JEFE DE LABORATORIO
REVISÓ: [Signature]

Calle 141 No 46 - 55. Teléfono (1) 258 59 75 ext. 10 72. Bogotá D.C. - Colombia
E-mail - dapcillas@yahoo.com.co




DAPCIL S.A.S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

PERFIL ESTRATIGRAFICO DEL SUBSUELO

CODIGO: FO - RE - 10
VERSION: 2
FECHA: 20-ene.-16

OBRA: CONTRATO 1757-2018 Y MEDIO AMBIENTE
UBICACIÓN: FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
SONDEO: 4
FECHA: 7 de febrero de 2019

LAT: 4° 35' 54,2"
LON: 74° 3' 54,3"



DAPCIL S.A.S.
Laboratorio de suelos y pavimentos
Intervención

ELABORÓ: NELSON PARDO GÓMELES JEFE DE LABORATORIO REVISÓ: [Signature]

Calle 143 no 46 - 55. Teléfono (1) 258 69 75 - 310 806 10 72. Bogotá D.C. - Colombia
E-mail - dapcilas@yahoo.com




DAPCIL S.A.S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

PERFIL ESTRATIGRAFICO DEL SUBSUELO

CODIGO: FO-RE-10
VERSION: 2
FECHA: 20-ene.-16

OBRA: CONTRATO 1757-2018 Y MEDIO AMBIENTE
UBICACIÓN: FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
SONDEO: 4
FECHA: 7 de febrero de 2019

LAT: 4° 35' 54,2"
LON: 74° 3' 54,3"



OBSERVACIONES:
L

CONVECCIONES

- Humedad natural
- Compresión Inconfinada
- Penetración Estandar
- △ Peso Unitario humedo
- ~ Nivel frático

DAPCIL S.A.S.
Laboratorio de suelos y pavimentos
Interventoría

ELABORÓ: NELSON PARDO GONZALES JEFE DE LABORATORIO
REVISÓ: [Signature]

Calle 143 No 46 - 55. Teléfono (1) 258 59 75 - 310 89 10 77. Bogotá D.C. - Colombia
E-mail - dapcilas@yahoo.com