# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
## CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2026
### CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, ARTES –ASAB, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
### EVALUACION TECNICA ITEM A ITEM

| ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | SIERRA ACOLILLADORA | 1 |
| 2 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | LIJADORA DE BANDA | 1 |
| 3 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | LIJADORA DE TAMBOR | 1 |
| 4 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | RUTEADORA DE COLUMNA | 1 |
| 5 | ARTES-ASAB | TALLER METALES | PATIO TALLERES | SIERRA SINFÍN P/METAL | 1 |
| 6 | ARTES-ASAB | TALLER DE CERAMICA | Taller B -016 | TORNO PARA CERAMICA | 6 |
| 7 | ARTES-ASAB | Corporeidad | Sedes de Arte Danzario | CINTA ADHESIVA DE GRADO PROFESIONAL (TIPO GAFFER'S) NEGRA | 2 |
| 8 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN FLUIDOS | 1 |
| 9 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR | 2 |
| 10 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | VISCOSÍMETRO DE BOLA | 1 |
| 11 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | KIT DE REJILLAS (MÍNIMO 4 UNIDADES) | 2 |
| 12 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL | 1 |
| 13 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | BOMBA DE CALOR | 1 |
| 14 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO | 1 |
| 15 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | HORNO DE SECADO | 1 |
| 16 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | AGITADOR DE PLACA MAGNÉTICA CON CALENTAMIENTO DE MÚLTIPLES POSICIONES | 1 |
| 17 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 2 |
| 18 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-20 A -40 °C) DUAL | 1 |
| 19 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | AUTOCLAVE VERTICAL DE PISO | 1 |
| 20 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | AGITADOR ORBITAL CON INCUBACIÓN | 1 |
| 21 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL | 1 |
| 22 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FT - LABORATORIO DE ÓPTICA Y MODERNA | EDIFICIO TECHNE PISO 7 | CUBETAS DE ONDA CON LÁMPARA LED | 6 |
| 23 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | BALANZA ANALÍTICA | 1 |
| 24 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | KIT DE CARACTERIZACIÓN | 1 |
| 25 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL | 7 |
| 26 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | IMPRESORA 3D | 1 |
| 27 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | SISTEMA GNSS | 1 |
| 28 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | ESTACIÓN TOTAL | 6 |
| 29 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | BIPODE | 25 |
| 30 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO DE SOFTWARE APLICADO I y LABORATORIO DE SOFTWARE APLICADO II (7) LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS (1) | BLOQUE 4, PISO 3, EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE KITS DE ROBÓTICA EDUCATIVA | 1 |
| 31 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 3 | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS | 6 |
| 32 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 3 | TACÓMETRO DIGITAL | 6 |
| 33 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE BRAZO ROBÓTICO DE 4 GRADOS CON PLATAFORMA MÓVIL | 1 |
| 34 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | ROBOTS BUGGYS | 1 |
| 35 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | ACCESS POINT | 10 |
| 36 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | SD-WAN | 1 |
| 37 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | BOBINA DE LANZAMIENTO PARA DISPOSITIVO ( OTDR) | 2 |
| 38 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | VÁLVULAS PROPORCIONALES 4-20MA ASCO SERIE 908 | 2 |
| 39 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | SENSOR ELECTRODO PH TYPE ASF1/ ASG3 DRYLOC, PH SENS FK 1K DRYLC NPT, 3-2724-00 | 1 |
| 40 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO PORTÁTIL | 14 |
| 41 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | MEDIDOR LCR DE MANO -PORTÁTIL | 5 |
| 42 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | CALIBRADOR DE PROCESOS PORTÁTIL | 1 |
| 43 | Ingeniería | Laboratorio de Control | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Piso 7 sala 708 | ROBOT BIONICO DE 4 O 6 PATAS | 1 |
| 44 | Ingeniería | *LABORATORIO DE ELECTRÓNICA A *LABORATORIO DE ELECTRÓNICA B *LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 602, 603, 604 | FUENTE DC MULTI CANAL | 18 |
| 45 | Ingeniería | Geodesia y Topografía | Aduanilla de Paiba Edificio Observatorio 2° Piso | ANTENA GNSS | 2 |
| 46 | Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Laboratorio 102 | DUCHA LAVAOJOS DE SEGURIDAD | 1 |
| 47 | Ciencias y Educación | (AULA EXPERIMENTAL) COMUNICACIÓN SOCIAL | SEDE BOSA | SOLUCIÓN INTEGRAL CAMARAS PROFESIONALES | 1 |
| 48 | Ciencias y Educación | LICENCIATURA EN EDUCAICON ARTISTICA | MACARENA A | SOLUCION INTEGRA PARA LA DOTACION Y MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION ARTISTICA | 1 |
| 49 | Ciencias y Educación | ARCHIVISTICA | BOSA | SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA DOTACION Y MEJORA DE ARCHIVÍSTICA | 1 |
| 50 | Ciencias y Educación | (AULA EXPERIMENTAL) AUDIO VISUALES | MACARENA A | SOLICION INTEGRAL LUCES Y CONECTIVIDAD | 1 |

| ITEM | 1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | 2. KASALAB NIT: 900745087-2 | 3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | 4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | 5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | 6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | 7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | 8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | 9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | 10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | | |
| 2 | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | | |
| 3 | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | | |
| 4 | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | | |
| 5 | CUMPLE | | | | | | | | | |
| 6 | CUMPLE | | | | | | | | | |
| 7 | CUMPLE | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | CUMPLE | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | NO CUMPLE. No cumple caractersiticas tecnicas de niveles de ruido | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | | |
| 18 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | CUMPLE |
| 19 | | NO CUMPLE No cumple la especificación de temperatura, presión de trabajo y dimensiones. | | | | | | | CUMPLE | |
| 20 | | NO CUMPLE No cumple con la especificación de temperatura mínima. | NO CUMPLE. El oferente no registro en su totalidad las especificaciones tecnicas del item 20 en el anexo 3, Formulario de especificaciones tecnicas minimas y propuesta economica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. | | | | | CUMPLE | | |
| 21 | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE |
| 22 | | | | CUMPLE | | | | | | |
| 23 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | CUMPLE |
| 24 | | | | | | | | CUMPLE | | |
| 25 | | | | | | | | CUMPLE | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE El oferente en el anexo 3 establece que el equipo cuenta con: - Medida en el orden de microamperios, sin embargo, en el manual (página 60) el rango inicia en 60,00 mA - Resistencia mínimo hasta 100MΩ, sin embargo, en el manual (página 60) el valor máximo de resistencia es de 50MΩ - Medida de frecuencia hasta 500 kHz, sin embargo, en el manual (página 61) el valor máximo de frecuencia es de 100 kHz - Medida de Temperatura hasta mínimo 600°C, sin embargo, en el manual (página 61) el valor máximo de temperatura del equipo es de 400°C | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: Inductancia (Henrios): Solo alcanza 99.999 H, quedando por debajo de los 2,000 H solicitados. Resistencia (Ohmios): Solo alcanza 9.9999 MΩ, quedando por debajo de los 20 MΩ solicitados. | | | | |
| 41 | | | | | | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: no es posible corroborar que cumple las características técnicas : El equipo cuenta con 5 frecuencias de prueba (100Hz, 120Hz, 10kHz, 100kHz), lo cual es inferior lo especificado en el pliego de condiciones mediante la Adenda N°1 que especifica: "Frecuencia de salida ajustable mediante puntos de prueba seleccionables (mínimo 10 frecuencias de prueba), cubriendo obligatoriamente el rango desde 100 Hz hasta 100 kHz. El equipo especifica un rango de inductancia de 0 ~ 100H, rango de capacitancia de 0 ~ 100mF e impedancia de 0 ~ 10 MΩ, lo cual es inferior a lo solicitado en el pliego de condiciones mediante la Adenda N° 1 que especifica: "Con rango de medición de 0,000 μH a 2000 H para inductancia, 0,000 pF a 20,000 mF para capacitancia y 0,0001 ohmios a 20,000 M ohmios para resistencia." | | | | |
| 42 | | | | | | CUMPLE | | | | |
| 43 | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | |
| 44 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE NO CUMPLE - FALTA LA FICHA TECNICA SlimPAR Pro H | | | |
| **VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA** | | | | | | | | | | |

| ITEM | 11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | 12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | 13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | 14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | 15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | 16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | 17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | 18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | 19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | 20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | **NO CUMPLE No cuenta con brazo de palanca con contrapeso regulable** | | **NO CUMPLE El material del soporte no es metálico.** | | **NO CUMPLE El material del soporte no es metálico.** | | CUMPLE | | | |
| 9 | | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | | |
| 10 | **NO CUMPLE La temperatura del equipo se sale del rango solicitado** | | CUMPLE | | | | **NO CUMPLE La temperatura del equipo se sale del rango solicitado** | | | |
| 11 | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | |
| 12 | | | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | |
| 13 | NO CUMPLE Presión baja supera especificación requerida. | | CUMPLE | | | | CUMPLE | | | |
| 14 | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | | |
| 15 | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | | |
| 16 | | CUMPLE | | | | | | | | |
| 17 | | NO CUMPLE No cumple caractersiticas tecnicas de niveles de ruido | | | CUMPLE | | | | | |
| 18 | | CUMPLE | | | | | | | | |
| 19 | | CUMPLE | | | | | | | | |
| 20 | NO CUMPLE No cumple con la especificación técnica correspondiente a las dimensiones requeridas. | CUMPLE | | | | | | | | |
| 21 | NO CUMPLE No cumple con la especificación técnica correspondiente a las dimensiones requeridas. | CUMPLE | | | | | | | | |
| 22 | | | | | CUMPLE | | | | | |
| 23 | | CUMPLE | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | CUMPLE |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | CUMPLE | | | NO CUMPLE Se evidencia incumplimiento de lo establecido en el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual señala expresamente que el anexo debe diligenciarse sin modificar su contenido y que la ausencia de la información técnica completa, incluidas marcas y referencias ofertadas, constituye causal de rechazo. Por lo anterior, la Universidad concluye que el oferente no cumple integralmente con los requerimientos técnicos | |
| 28 | | | | | | CUMPLE | | | NO CUMPLE Se evidencia incumplimiento de lo establecido en el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual señala expresamente que el anexo debe diligenciarse sin modificar su contenido y que la ausencia de la información técnica completa, incluidas marcas y referencias ofertadas, constituye causal de rechazo. Por lo anterior, la Universidad concluye que el oferente no cumple integralmente con los requerimientos técnicos | |
| 29 | | | | | | CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE ya que se evidencia la ficha técnica donde se evidencian características claves como el material, peso y longitudes máximas y mínimas del ítem en cuestión, sin embargo, no se puede verificar la referencia en el anexo 3 consignado anteriormente, por lo que no se puede verificar el elemento de entrega con la ficha técnica enviada. | |
| 30 | | | | | | | CUMPLE | | | |
| 31 | | | | CUMPLE | | | | | | NO CUMPLE El oferente en el anexo 3 establece que el equipo cuenta con: - Resistencia mínimo hasta 100MΩ, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de resistencia es de 60MΩ - Capacitancia hasta 10mF, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de medida de Capacitancia es hasta 6mF. - Medida de frecuencia hasta 500 kHz, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de frecuencia es de 100 kHz |
| 32 | | | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | |
| 33 | | | CUMPLE | | | | | | | |
| 34 | | | CUMPLE | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | CUMPLE | | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: "Capacidad de Memoria Función de almacenamiento y recuperación con capacidad para 1,000 registros;" • "Pantalla y Visualización Pantalla LCD retroiluminada con cuentas y tasa de medición de 2 veces por segundo." Al revisar el catálogo del fabricante presentado para el equipo marca UNI-T, referencia UT197PV, específicamente en los folios 189 al 193, se evidencia que el catálogo no especifica la información técnica requerida por la universidad. | | | | | |
| 41 | | | CUMPLE | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | |
| 44 | | | CUMPLE | NO CUMPLE. No se tiene la resolución de ajuste de voltaje de 1 mV. No cuenta con la conectividad Interfaces para monitoreo y/o control remoto mediante USB y/o LAN, se presenta la (TTL interface connector for remote control). | CUMPLE | | | | | CUMPLE |
| 45 | | | | | | NO CUMPLE, Faltan catálogos de accesorios ofertados | | **NO CUMPLE, Faltan catálogos de accesorios ofertados acordes con marca** | **NO CUMPLE, controlador no especificado. Faltan catalogos accesorios** | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |

## VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Revisó | LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica | |
| Revisó | CÉSAR AYALA | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería | |
| Revisó | LAURA PRIETO FERREIRA | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería | |
| Revisó | ROCIO DEL PILAR SALAS FONSECA | Profesional Universitario Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales | |
| Revisó | BRENDA JOHANNA RODRIGUEZ TRIVIÑO | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación | |
| Revisó | JUAN PABLO CASTRO | CPS Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB | |
| Aprobó | JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica | |
| Aprobó | EDILBERTO SUÁREZ TORRES | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería | |
| Aprobó | LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales | |
| Aprobó | NANCY GOMEZ BONILLA | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación | |
| Aprobó | WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB | |
| Consolidó | GABRIELA LIZARAZO GARZÓN | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217 | |
| Consolidó | JORGE PATIÑO | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217 | |
| Consolidó | BIBIANA FARLLEY MEJIA ALVAREZ | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217 | |
| Consolidó | MILLER GOMEZ MORA | Gestor proyecto de inversión 8217 y Coordinador General Unidades Académicas de Laborataorios | |

NOTA: Evaluación técnica ítem a ítem fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Naturales, Ciencias y Educación, Artes-ASAB